ПАМЯТКА

ИКАПЛАСТ®
ТРУБНЫЙ ЗАВОД

Общие требования к погрузке и хранению полипропиленовых гофрированных труб ИКАПЛАСТ



- Перевозчик несет полную ответственность за доставку товара в надлежащем состоянии.



- При выполнении погрузочно-разгрузочных работ применяются мягкие стропы из полимерных материалов или мягкие монтажные полотенца, не оставляющие дефектов на трубах.


- При погрузочно-разгрузочных работах не допускается перемещение труб волоком.



- Хранение труб производится на плоской площадке, очищенной от камней и острых предметов. При складировании труб принимают меры против их самопроизвольного раскатывания.



- Трубы с раструбом хранят таким образом, чтобы раструбы укладывались попеременно с гладкими концами и находились за пределами штабелей.




- Следует принять все необходимые меры для предотвращения повреждения торцов и наружной поверхности труб. При необходимости осуществить прокладывание досок с упорами между рядами труб.



- Возможное изменение окраски труб под влиянием солнечных лучей не означает утраты ими прочности или износостойкости.

- Соединительные детали, уплотнительные резиновые кольца должны храниться в закрытом помещении (в контейнерах), защищенные от прямых солнечных лучей и источников тепла.



- При значениях температуры ниже –20 °С производить погрузочно-разгрузочные работы с трубами, а также прокладку и монтаж трубопроводов из ПП гофрированных труб запрещается.

Подробную информацию Вы можете найти в методическом пособии по проектированию и монтажу сетей из полипропиленовых гофрированных труб

С требованиями по хранению и транспортировке труб ИКАПЛАСТ ознакомлен:

должность, ФИО, подпись _____